

ШКАФ СЕРВЕРНЫЙ СЕРИИ BY ZPAS (AKCECCYAPЫ)

Инструкция по монтажу

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОРГАНАЙЗЕРА КАБЕЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ДЛЯ ШКАФОВ ШИРИНОЙ 800 ММ

Упаковка

1) Органайзер кабельный вертикальный – 1 шт.



(2) Винт резьбовыдавливающий M6×10 – 4 шт.

порядок монтажа


Для монт ж в м потребуется ключ TORX Г-обр зный T25. Для ускорения процесс монт ж рекомендуется использов ть шуруповерт с н с дкой TORX T25.

Шаг 1

Приложите орг н йзер к бельный вертик льный (1) к верхнему и нижнему профилям горизонт льным с внутренней стороны шк ф в выбр нном месте.

Шаг 2

З крепите винт ми (2) орг н йзер к бельный вертик льный в выбр нном месте. Момент з тяжки – $7 \text{ H} \cdot \text{м}$.



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОРГАНАЙЗЕРА КАБЕЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО

Упаковка



1) Органайзер кабельный горизонтальный – 1 шт.



Винт резьбовыдавливающий M6×10 – 4 шт.

порядок монтажа


Для монт ж в м потребуется ключ ТОRX Г-обр зный Т25. Для ускорения процесс монт ж рекомендуется использов ть шуруповерт с н с дкой ТОRX Т25.

Шаг 1

Приложите орг н йзер к бельный горизонт льный (1) к стойк м к рк с н нужной высоте с внутренней стороны шк ф

Шаг 2

3 крепите винт ми (2) орг н йзер к бельный горизонт льный в выбр нном месте. Момент з тяжки – $7 \text{ H} \cdot \text{м}$.



Примечание — На данном рисунке задняя дверь и профили вертикальные не показаны.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО

Упаковка



Профиль монтажный центральный – 1 шт.



Зажим – 2 шт.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Профиль монт жный центр льный крепится без применения инструмент .

Шаг 1

З ведите з жимы в отверстия верхней и нижней пл нок, д лее проведите по н пр вляющим до выбр нного мест .

Шаг 2


Н деньте профиль монт жный центр льный н верхний з жим т ким обр зом, чтобы нижний з жим р спол г лся под вырезом профиля.

Шаг 3

Сдвиньте профиль монт жный центр льный вниз до упор , он сядет н оси з жимов.

Шаг 4

Выст вите профиль монт жный центр льный вертик льно по р зметке и з фиксируйте з жимы.



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПАНЕЛЕЙ БОКОВЫХ ТИП А И В

Упаковка



1 Панель боковая верхняя – 1 шт.

Винт резьбовыдавливающий M6×10 - 6 шт.



Панель боковая нижняя – 1 шт.



) Зацеп боковой – 2 шт.



(5) Шайба 6 – 2 шт.



- 7) Ключ 2 шт.



порядок монтажа


Для монт ж в м потребуется ключ ТОRX Г-обр зный Т25. Для ускорения процесс монт ж рекомендуется использов ть шуруповерт с н с дкой ТОRX Т25.

Шаг 1

Возьмите п нель боковую нижнюю (2) и приложите к шк фу сн ружи. Отметьте высоту, н которой должен р спол г ться з цеп боковой (3) п нели боковой нижней (2).

Шаг 2

3 крепите з цеп боковой (3) п нели н передней и з дней стойке к рк с н одной высоте. Для крепления используйте винты (4). Момент з тяжки – 7 Н·м





Шаг 3

Произведите н веску боковой п нели верхней (1) при помощи держ теля горизонт льного, введя петли в отверстия κ р κ с .

Шаг 4


Уст новите п нель боковую нижнюю (2), введя петли держ теля горизонт льного в отверстия к рк с . З фиксируйте соединение п нели боковой нижней (2) с п нелью боковой верхней (1) путем фикс ции з цеп бокового (3) с з мком п нели боковой нижней (2).

Шаг 5

3 кройте з мки п нели боковой нижней (2).

Шаг 6

Подсоедините один конец провод з земления (6) к конт кту н п нели боковой, другой прикрутите к к рк су шк ф винт ми (4) с ш йб ми (5).



Примечание – На данных рисунках задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПАНЕЛЕЙ БОКОВЫХ ТИП А1 И В1

Упаковка 1 Панель баковая верхняя – 1 шт. 2 Панель баковая нижняя – 1 шт. 3 Зацеп баковай – 2 шт. 6 Провай заземления – 2 шт. 7 Ключ – 2 шт.

порядок монтажа


Для монт ж в м потребуется ключ ТОRX Г-обр зный Т25. Для ускорения процесс монт ж рекомендуется использов ть шуруповерт с н с дкой ТОRX Т25.

Шаг 1

Возьмите п нель боковую нижнюю (2) и приложите к шк фу сн ружи. Отметьте высоту, н которой должен р спол г ться з цеп боковой (3) п нели боковой нижней (2).

Шаг 2

3 крепите з цеп боковой (3) п нели н передней и з дней стойке к рк с н одной высоте. Для крепления используйте винты (4). Момент з тяжки – 7 Н·м





Шаг 3

Произведите н веску боковой п нели верхней (1) при помощи держ теля горизонт льного, введя петли в отверстия κ р κ с .

Шаг 4


Уст новите п нель боковую нижнюю (2), введя петли держ теля горизонт льного в отверстия к рк с . З фиксируйте соединение п нели боковой нижней (2) с п нелью боковой верхней (1) путем фикс ции з цеп бокового (3) с з мком п нели боковой нижней (2).


Шаг 5

3 кройте з мки п нели боковой нижней (2).

Шаг 6

Подсоедините один конец провод з земления (6) к конт кту н п нели боковой, другой прикрутите к к рк су шк ф винт ми (4) с ш йб ми (5).





Примечание – На данных рисунках задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВВОДА ЩЕТОЧНОГО КАБЕЛЬНОГО ВЕРХНЕГО

Упаковка

Ввод щеточный кабельный верхний – 1 шт.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Ввод щеточный к бельный верхний крепится без применения инструмент .

Шаг 1

Отсоедините провод з земления отконт кт н крыше. Демонтируйте крышу шк ф, открутив 4 г йки с н к ткой с внутренней стороны крыши.

Шаг 2


Уд лите выл мыв емую з глушку с нужной стороны крыши шк ф и з крепите ввод щеточный к бельный верхний (1) н полученном боковом кр ю.

Шаг 3

Уст новите крышу, з крутив 4 г йки с н к ткой, предв рительно уст новив н шпильки ш йбы.

Шаг 4

Подсоедините провод з земления к конт кту н крыше.



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА КАБЕЛЬ-ОРГАНАЙЗЕРА ВЕРТИКАЛЬНОГО ДЛЯ ШКАФОВ ШИРИНОЙ 800 ММ

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Для монт ж в м потребуется отвертк крестов я.

Шаг 1

Уст новите кронштейны (3) н к бель-орг н йзере вертик льном при помощи винтов (5) и ш йб (4).

Шаг 2

Приложите к бель-орг н йзер вертик льный в сборе (1) с кронштейн ми к левому или пр вому профилю вертик льному 19" с н ружной стороны.

Illar 3


3 крепите кронштейны н профиле вертик льном 19" с помощью з жимов (6), к кук з но н изобр жении.

Шаг 4

Уст новите крышки (2) н к бель-орг н йзер.

Шаг 5

Подсоедините один конец провод з земления (7) к конт кту к бельорг н йзер вертик льного, другой прикрутите к к рк су шк ф винтом (8) с ш йбой (4).



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ГРЕБЕНКИ КАБЕЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ

Упаковка

itimummuminimummiir

- 1 Гребенка кабельная вертикальная 1 шт.
- 3 3 axum 3 mm.
- Провод заземления 1 шт.
- **©**
- (4) Винт резьбовыдавливающий M6×10 1 шт.
- 0
- (5) Шайба 6 1 шт.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Гребенк к бельн я вертик льн я крепится без применения инструмент .

Шаг 1


Приложите гребенку (1) к левому или пр вому профилю вертик льному 19" с н ружной стороны.

Шаг 2

3 крепите гребенку н профиле вертик льном 19" с помощью з жимов (2), к к ук з но н изобр жении.

Шаг 3

Подсоедините один конец провод з земления (3) к конт кту гребенки, другой прикрутите к к рк су шк ф винтом (4) с ш йбой (5).



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФАЛЬШ-ПАНЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЛЯ ШКАФА ШИРИНОЙ 800 М

Упаковка



- Фальш-панель вертикальная правая 1 шт.
- Фальш-панель вертикальная левая 1 шт.



- Зажим 6 шт.
- Провод заземления 2 шт.
- Винт резьбовыдавливающий M6×10 2 шт.
- Шайба 6 2 шт.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Ф льш-п нель крепится без применения инструмент .

Шаг 1

Приложите ф льш-п нель вертик лью левую (2) к профилю вертик льному 19", к к ук з но н изобр жении, отметьте место для **УСТ НОВКИЗ ЖИМ** .

Шаг 2

Уст новите з жим в отмеченном месте. Сдвиньте ф льш-п нель вертик льную т к, чтобы ось з жим з шл ввырезф льш-п нели. 3 фиксируйте з жим.

Шаг 3

Ан логично ш гу 1-2 уст новите ф льш-п нель вертик льную пр вую (1).

Шаг 4


Подсоедините один конец провод з земления (4) к конт кту ф льшп нели вертик льной левой, другой прикрутите к к рк су шк ф винтом (5) с ш йбой (6).

Шаг 5

Повторите ш г 4 для ф льш-п нели вертик льной пр вой.

Шаг 6

Д лее уст новите ф льш-п нель горизонт льную.



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФАЛЬШ-ПАНЕЛЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДЛЯ ШКАФА ШИРИНОЙ 800 ММ

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Первый в ри нт

Ф льш-п нель крепится без применения инструмент .

Шаг 1

Ф льш-п нели горизонт льные уст н влив ются после монт ж ф льш-п нелей вертик льных.

Шаг 2

Демонтируйте крышу (см. р здел по монт жу ввод щеточного к бельного верхнего) и уст новите ф льш-п нель горизонт льную верхнюю н пл нки верхние между двумя ф льш-п нелями вертик льными.

Шаг 3


3 фиксируйте при помощи крепеж ф льш-п нель горизонт льную верхнюю (1) н ф льш-п нелях вертик льных. Уст новите обр тно крышу (см. р здел по монт жу ввод щеточного к бельного верхнего).

Шаг 4

Уст новите ф льш-п нель горизонт льную нижнюю (2) н место уст новки между двумя ф льш-п нелями вертик льными.

Шаг 5

3 фиксируйте ф льш-п нель горизонт льную нижнюю (2) н ф льш-п нелях вертик льных при помощи крепеж (3) без использов ния инструмент.



Примечание — На данном рисунке задняя дверь не показана.



Второй в ри нт (без демонт ж крыши)

П нель крепится без применения инструмент .

Шаг 1

Ф льш-п нели горизонт льные уст н влив ются после монт ж ф льш-п нелей вертик льных.

Шаг 2

Ф льш-п нель горизонт льную верхнюю (1) р зъедините н пл нку и уголок. Уст новите пл нку ф льш-п нели н пл нки верхние между двумя ф льш-п нелями вертик льными. З фиксируйте уголок н пл нке ф льш-п нели при помощи крепеж .

Шаг 3

3 фиксируйте при помощи крепеж (3) ф льш-п нель горизонт льную верхнюю (1) н ф льш-п нелях вертик льных.

Шаг 4

 Φ льш-п нель горизонт льную нижнюю (2) р зъедините н пл нку и уголок.

Уст новите пл нку нижнюю н место уст новки между двумя ф льш- п нелями вертик льными. З фиксируйте уголок нижний н пл нке нижней при помощи крепеж без использов ния инструмент.


Шаг 5

3 фиксируйте ф льш-п нель горизонт льную нижнюю (2) н ф льш-п нелях вертик льных при помощи крепеж (3) без использов ния инструмент.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФАЛЬШ-ПАНЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЛЯ ШКАФА ШИРИНОЙ 600 ММ

Упаковка





(0)

- Зажим 6 шт.
- Провод заземления 2 шт.
- (4) Винт резьбовыдавливающий M6×10 2 шт.
- (4) Винт резьбовыдавливающии M6×10 2
- (5) Шайба 6 2 шт.

порядок монтажа

Ф льш-п нель крепится без применения инструмент .

Шаг 1

Приложите ф льш-п нель вертик льную левую (1) к профилю вертик льному 19" с внешней стороны, отметьте место для уст новки з жим (2).

Шаг 2

Уст новите з жим в отмеченном месте. Сдвиньте ф льш-п нель вертик льную т к, чтобы ось з жим з шл в вырез ф льш-п нели. З фиксируйте з жим.

Шаг 3

Повторите ш ги 1–2 для уст новки ф льш-п нели пр вой.

Шаг 4


Подсоедините один конец провод з земления (3) к конт кту ф льшп нели вертик льной левой (1), другой прикрутите к к рк су шк ф винтом (4) с ш йбой (5).

Шаг 5

Повторите ш г 4 для ф льш-п нели вертик льной пр вой (1).

Шаг 6

Д лее уст новите ф льш-п нель горизонт льную.



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФАЛЬШ-ПАНЕЛЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДЛЯ ШКАФА ШИРИНОЙ 600 ММ

Упаковка ① Фальш-панель горизонтальная берхняя - 1 шт. ② Фальш-панель горизонтальная нижняя часть 1 - 1 шт. ③ Фальш-панель горизонтальная нижняя часть 2 - 1 шт. ⑥ ⑥ Шайба 6 - 2 шт.

порядок монтажа

Для монт ж в м потребуется ключ $TORX \Gamma$ -обр зный T25 и отвертк крестов я.

Шаг 1

Ф льш-п нели горизонт льные уст н влив ются после монт ж ф льш-п нелей вертик льных.

Шаг 2

Демонтируйте крышу (см. р здел по монт жу ввод щеточного к бельного верхнего) и уст новите ф льш-п нель горизонт льную верхнюю (1) н профили вертик льные.

Шаг 3


3 фиксируйте винт ми (5) с ш йб ми (6). Уст новите крышу (см. р здел по монт жу ввод щеточного к бельного верхнего).

Шаг 4

Уст новите φ льш-п нель нижнюю ч сть 2 (3) н место уст новки между двумя н пр вляющими шк φ .

Шаг 5

3 фиксируйте φ льш-п нель горизонт льную нижнюю ч сть 1 (2) н φ льш-п нели горизонт льной нижней ч сть 2 (3) винт ми (4).





СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ

Упаковка





Соединитель – 4 шт.





(2) Винт резьбовыдавливающий M6×10 – 8 шт.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Для монт ж в м потребуется ключ ТОВХ Г-обр зный Т25. Для ускорения процесс монт ж рекомендуется использов ть шуруповерт с н с дкой TORX T25.

Шаг 1

Приложите соединитель (1) вверху с внутренней стороны передних стоек к рк с смежных шк фов и прикрутите двумя винт ми (2). Рекомендуемое р сстояние от профиля горизонт льного верхнего (361±25) мм.

Шаг 2


Приложите соединитель (1) внизу с внутренней стороны передних стоекк рк с смежных шк фов и прикрутите двумя винт ми (2). Рекомендуемое р сстояние от профиля горизонт льного нижнего (286±25) мм.

Шаг 3

Приложите соединитель (1) с внутренней стороны з дних стоек к рк с смежных шк фов сверху шк ф п р ллельно соединителю верхнему переднему и прикрутите двумя винт ми (2).

Шаг 4

Приложите соединитель с внутренней стороны з дних стоек к рк с смежных шк фов снизу шк ф п р ллельно соединителю нижнему переднему и прикрутите двумя винт ми (2).




Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПАНЕЛИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ БОКОВОЙ ТИП С И D

Упаковка



Панель разделительная боковая – 1 шт.

порядок монтажа

Для монт ж в м потребуется ключ ТОRX Г-обр зный Т25. Для ускорения процесс монт ж рекомендуется использов ть шуруповерт с н с дкой ТОRX Т25.

Шаг 1


Приложите п нель р зделительную боковую к шк фут ким обр зом, чтобы ребро жесткости п нели н ходилось снизу и отметьте р сположение соединителей.

Шаг 2

Уст новите соединители шк ф . См. монт ж комплект для соединения шк фов.

Шаг 3


Уст новите π нель p зделительную боковую между стойк ми шк ϕ .





Шаг 4

3 вершите уст новку соединителей, прикрутив винты $M6 \times 10$ из сост в комплект для соединения шк фов.



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БЛОКА РОЗЕТОК

Упаковка





Кронштейн – 2 шт.



(2) Зажим – 2 шт.

порядок монтажа

Для монт ж в м потребуется отвертк крестов я. Блок р спределения электропит ния PDU можно монтиров ть двумя способ ми: вертик льно и горизонт льно.

Первый способ - горизонт льно

Шаг 1

Приложите кронштейн (1) к левому профилю н нужной высоте и з крепите с помощью з жимов (2) без применения инструментов.

Шаг 2

Приложите блок р спределения электропит ния PDU к уст новленному кронштейну, чтобы торец блок совп д л с торцом кронштейн и отметьте место крепления второго кронштейн . Повторите ш г 1 для пр вого профиля.

Шаг 3

Уст новите блок р спределения электропит ния PDU т κ , чтобы торец блок совп д л с торцом кронштейн .

Шаг 4

3 фиксируйте кронштейны винт ми (в комплект не входят).



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



Второй способ - вертик льно

Шаг 1

Приложите кронштейн (1) к профилю н нужной высоте и з крепите с помощью з жимов (2) без применения инструментов.

Шаг 2

Приложите блок р спределения электропит ния PDU к уст новленному кронштейну, чтобы торец блок совп д л с торцом кронштейн и отметьте место крепления второго кронштейн . Повторите ш г 1.

Шаг 3

Уст новите блок р спределения электропит ния PDU т κ , чтобы торец блок совп д л с торцом кронштейн .

Шаг 4

3 фиксируйте кронштейны винт ми (в комплект не входят).



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ ОРГАНАЙЗЕРОВ

Упаковка



- Органайзер металлический с крышкой 10 12 сл. – 1 шт.
- Органайзер металлический с крышкой 1U 24 сл – 1 шт.



(4) Органайзер пластиковый с крышкой 1U 12+12 – 1 шт.



5 Органайзер пластиковый с крышкой 1U 12 сл – 1 шт.



Органайзер пластиковый с крышкой 2U 12 сл.– 1 шт.

порядок монтажа

Для монт ж любого орг н йзер в м потребуется комплект з кл дных г ек, винтов и отвертк крестов я. Для ускорения процесс монт ж рекомендуется использов ть шуруповерт.

Шаг 1

Приложите орг н йзер к левому и пр вому профилям вертик льным 19" с лицевой стороны шк ф н нужной высоте.

Шаг 2


Произведите монт ж з кл дных г ек М6 (в комплект не входят) н профили вертик льные в нужном месте.

Шаг 3

3 фиксируйте орг н йзер винт ми $M6 \times 12$ (в комплект не входят).

Шаг 4

Произведите укл дку к бельных линий. К ждый орг н йзер имеет съемную крышку.



Примечание – На данном рисунке задняя дверь не показана.



СОСТАВ ОРГАНАЙЗЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО С КОЛЬЦАМИ

Упаковка



- Органайзер металлический
 1U 1 ит
- (2) Кольца 5 шт

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Для монт ж орг н йзер в м потребуется комплект з кл дных г ек, винтов и отвертк крестов я. Для ускорения процесс монт ж рекомендуется использов ть шуруповерт.

Шаг 1

Уст новите кольц (2) в гнезд основ ния орг н йзер мет ллического (1) без помощи инструмент.

Шаг 2

Приложите орг н йзер к левому и пр вому профилям вертик льным 19" н нужной высоте.

Шаг 2


Произведите монт ж з кл дных г ек М6 (в комплект не входят) н профили вертик льные в нужном месте.

Шаг 3

3 фиксируйте орг н йзер винт ми $M6 \times 12$ (в комплект не входят).

IIIar 4

Произведите укл дку к бельных линий.



Примечание — На данном рисунке задняя дверь не показана.



SERVER CABINET OF BY ZPAS SERIES (ACCESSORIES)

Installation manual ZP.001.1.MM

CONTENTS OF THE SET OF VERTICAL CABLE ORGANIZER FOR CABINETS 800 MM WIDE

Package

]] kushushushushushushushush

1) Vertical cable organizer – 1 pc



(2) Thread forming screw M6×10 – 4 pcs

INSTALLATION ORDER


For installation, you need a TORX T25 L-type wrench. To speed up the installation process, it is recommended to use a screw driving machine with TORX T25 head.

Step 1

Attach the vertical cable organizer (1) to the upper and lower horizontal profiles on the inside of the cabinet in the selected place.

Step 2

Fasten the vertical cable organizer with screws (2) in the selected place. The tightening torque is 7 N·m.



Note – The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET OF HORIZONTAL CABLE ORGANIZER

Package



1) Horizontal cable organizer – 1 pc



Thread forming screw M6×10 – 4 pcs

INSTALLATION ORDER

For installation, you need TORX T25 L-type wrench.


To speed up the installation process, it is recommended to use a screw driving machine with TORX T25 head.

Step 1

Attach the horizontal cable organizer (1) to the frame posts at the required height on the inside of the cabinet

Step 2

Fasten the horizontal cable organizer with screws (2) in the selected place. The tightening torque is $7 \, \text{N} \cdot \text{m}$.




Note – The rear door vertical profiles are not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET OF CENTRAL MOUNTING PROFILE

Package







(2) Clamp - 2 pcs.

INSTALLATION ORDER

Central mounting profile is fastened without using of tool

Step 1

Insert the clamps into the holes of the upper and lower strip of board, then slide along the guides to the selected place

Step 2

Slip the central mounting profile onto the upper clamp so that the lower clamp is located under the profile cutout.

Step 3

Slide the central mounting profile down until it stops, it will sit on the clamp axis.

Step 4

Align the central mounting profile vertically along the markings and fix the clamps.



Note - The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET OF SIDE PANELS OF A AND B TYPES

Package 1 Upper side panel – 1 pc. 2 Lower side panel – 1 pc. 3 Lateral creeper – 2 pcs. 6 Earth wire – 2 pcs. 7 Key – 2 pcs for every lock.

INSTALLATION ORDER

For installation, you need TORX T25 L-type wrench.


To speed up the installation process, it is recommended to use a screw driving machine with TORX T25 head.

Step 1

Take the lower side panel (2) and attach it to the cabinet outside. Mark the height at which the lateral creeper (3) of the lower side panel (2) should be located.

Step 2

Attach the lateral creeper (3) of the panel to the front and rear frame posts at the same height. Use screws (4) for fastening. Tightening torque – 7 N·m.





Step 3

Hang up the upper side panel (1) using the horizontal holder, inserting the hinges into the holes of the frame.

Step 4


Install the lower side panel (2), inserting the horizontal holder hinges into the frame holes. Fix the connection of the lower side panel (2) with the upper side panel (1) by fixing the lateral creeper (3) with the lock of lower side panel (2).

Step 5

Close the panel locks of the lower side panel (2).

Step 6


Connect one end of the earth wire (6) to the contact on the side panel, and screw the other end to the cabinet frame with screws (4) and washers (5).



Note — The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET OF SIDE PANELS OF A1 AND B1 TYPES



INSTALLATION ORDER

For installation, you need TORX T25 L-type wrench.


To speed up the installation process, it is recommended to use a screw driving machine with TORX T25 head.

Step 1

Take the lower side panel (2) and attach it to the cabinet outside. Mark the height at which the side hook (3) of the lower side panel (2) should be located.

Step 2

Attach the side hook (3) of the panel to the front and rear frame posts at the same height. Use screws (4) for fastening. Tightening torque $-7 \text{ N} \cdot \text{m}$.





Step 3

Hang up the upper side panel (1) using the horizontal holder, inserting the hinges into the holes of the frame.

Step 4


Install the lower side panel (2), inserting the horizontal holder hinges into the frame holes. Fix the connection of the lower side panel (2) with the upper side panel (1) by fixing the lateral creeper (3) with the lock of lower side panel (2).


Step 5

Close the panel locks of the lower side panel (2).

Step 6

Connect one end of the earth wire (6) to the contact on the side panel, and screw the other end to the cabinet frame with screws (4) and washers (5).







CONTENTS OF THE SET OF UPPER BRUSH CABLE GLAND

Package

(1) Upper brush cable gland – 1 pc.

INSTALLATION ORDER

Upper brush cable gland is fastened without using of tool.

Step 1

Disconnect the earth wire from the contact on the roof.

Remove the cabinet roof by unscrewing the 4 knurled nuts on the inside of the roof.

Step 2


Remove the broken-out plug from the desired side of the cabinet roof and secure the upper brush cable gland (1) to the resulting side edge.

Step 3

Install the roof by tightening 4 knurled nuts, pre-installing washers on the studs.

Step 4

Connect the earth wire to the contact on the roof.



Note - The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET OF THE VERTICAL CABLE ORGANIZER FOR CABINETS 800 MM WIDE

Package (1) Vertical cable organizer - 1 pc. (2) Cover - 2 pcs. (3) Bracket - 2 pcs. (4) Washer 6 - 9 pcs. (5) Screw M6×16 - 8 pcs. (6) Clamp - 4 pcs. (7) Earth wire - 1 pc. (8) Thread forming screw M6×10 - 1 pc.

INSTALLATION ORDER

For installation, you need a Phillips screwdriver.

Step 1

Install the brackets (3) on the vertical cable-organizer using screws (5) and washers (4).

Step 2

Attach the vertical cable organizer in assembly (1) with brackets to the left or right 19" vertical profile from the outside.

Step 3


Fix the brackets to the 19" vertical profile using the clamps (6) as shown in the picture.

Step 4

Install the covers (2) onto the cable organizer.

Step 5

Connect one end of the earth wire (7) to the contact of the vertical cable organizer, and screw the other end to the cabinet frame with a screw (8) and a washer (4).



Note - The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET OF VERTICAL CABLE COMB

Package

1 Vertical cable comb – 1 pc.



(2) Clamp - 3 pcs.



©

4 Thread forming screw M6×10 – 1 pc.



(5) Washer 6 – 1 pc.

INSTALLATION ORDER

The vertical cable comb is fastened without using of tool.

Step 1


Attach the comb (1) to the left or right 19" vertical profile from the outside.

Step 2

Attach the comb to the 19" vertical profile using the clamps (2) as shown in the picture.

Step 3

Connect one end of the earth wire (3) to the contact of the comb, and screw the other end to the cabinet frame with a screw (4) and a washer (5).



Note – The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET OF VERTICAL DUMMY PANELS FOR THE CABINET 800 MM WIDE

Package 1 Vertical right dummy panel – 1pc. 2 Vertical left dummy panel – 1 pc. 3 Clamp – 6 pcs. 4 Earth wire – 2 pcs. 5 Thread forming screw M6×10 – 2 pcs. 6 Washer 6 – 2 pcs.

INSTALLATION ORDER

Dummy panel is fastened without using of tool.

Step 1

Attach the left vertical dummy panel (2) to the 19" vertical profile, as shown in the picture, mark the place for installing the clamp.

Step 2

Install the clamp in the marked place. Slide the vertical dummy panel so that the clamp axis goes into the dummy panel cutout. Fix the clamp.

Step 3

Similarly to step 1–2, install the right vertical dummy panel (1).

Step 4


Connect one end of the earth wire (4) to the contact of the left vertical dummy panel, and screw the other end to the cabinet frame with a screw (5) and a washer (6).

Step 5

Repeat Step 4 for right vertical dummy panel

Step 6

Next, install the horizontal dummy panel.



Note – The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET OF HORIZONTAL DUMMY PANELS FOR CABINET 800 MM WIDE

Package 1 Upper horizontal dummy panel – 1 pc. 2 Lower horizontal dummy panel – 1 pc. 3 Fasteners – 8 pcs.

INSTALLATION ORDER

First variant

Dummy panel is fastened without using of tool.

Step 1

Horizontal dummy panels are installed after installing the vertical dummy panels.

Step 2

Dismantle the roof (see the section on installation of the upper brush cable gland) and install the horizontal upper dummy panel on the upper strips between the two vertical dummy panels.

Step 3


Fix the horizontal upper dummy panel (1) on the vertical dummy panels using the fasteners. Reinstall the roof (see section on installation of the upper brush cable gland).

Step 4

Install the horizontal lower dummy panel (2) in place between the two vertical dummy panels.

Step 5

Fix the horizontal lower dummy panel (2) to the vertical dummy panels using fasteners (3) without using any tools.



Note – The rear door is not shown in this figure.



Second variant (without roof dismantling)

Panel is fastened without using of tool.

Step 1

Horizontal dummy panels are installed after installation of vertical dummy panels.

Step 2

Separate the horizontal upper dummy panel (1) into a strip and a corner. Install the dummy panel strip on the upper strips between the two vertical dummy panels. Fix the corner to the dummy panel strip with fasteners.

Step 3

Fix the horizontal upper dummy panel (1) on the vertical dummy panels using the fasteners (3).

Step 4

Separate the horizontal lower dummy panel (2) into a strip and a corner. Install the lower strip in the place of installation between the two vertical dummy panels.

Fix the lower corner on the lower strip using fasteners without using a tool.

Step 5

Fix the horizontal lower dummy panel (2) on the vertical dummy panels using fasteners (3) without using any tools.



CONTENTS OF THE SET OF VERTICAL DUMMY PANELS FOR CABINET 600 MM WIDE

Package





Clamp - 6 pcs.



Earth wire – 2 pcs.



Thread forming screw M6×10 - 2 pcs.



Washer 6 - 2 pcs.

INSTALLATION ORDER

Dummy panel is fastened without using of tool.

Step 1

Attach the left vertical dummy panel (1) to the 19" vertical profile from outside, mark the place for installing the clamp (2).

Step 2

Install the clamp in the marked place. Slide the vertical dummy panel so that the clamp axis goes into the dummy panel cutout. Fix the clamp.

Step 3

Similarly to step 1-2, install the right vertical dummy panel (1).

Step 4


Connect one end of the earth wire (3) to the contact of the left vertical dummy panel (1), and screw the other end to the cabinet frame with a screw (4) with washer (5).

Step 5

Repeat Step 4 for right vertical dummy panel (1).

Step 6

Next, install the horizontal dummy panel.



Note - The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET OF HORIZONTAL DUMMY PANELS FOR CABINET 600 MM WIDE

Package 1 Upper horizontal dummy panel - 1 pc 2 Horizontal dummy panel lower part 1 - 1 pc 3 Horizontal dummy panel upper part 2 - 1 pc.

INSTALLATION ORDER

For installation, you need TORX T25 L-type wrench and a Phillips screwdriver.

Step 1

Horizontal dummy panels are installed after the installation of vertical dummy panels.

Step 2

Dismantle the roof (see the section on the installation of the upper brushe cable gland) and install the horizontal upper dummy panel(1) on the vertical profiles.

Step 3


Fix with screws (5) and washers (6). Install the roof (see the section on Installation of the upper brush cable gland).

Step 4

Install the dummy panel lower part 2 (3) in place between the two rails of the cabinet

Step 5

Fix the horizontal dummy panel lower part 1 (2) on the horizontal dummy panel lower part 2 (3) with screws (4).





CONTENTS OF THE SET FOR JUNCTION OF CABINETS

Package





Connector - 4 pcs.



(2) Thread forming screw M6×10 – 8 pcs.

INSTALLATION ORDER

For installation, you need TORX T25 L-type wrench.

To speed up the installation process, it is recommended to use a screw driving machine with TORX T25 head.

Step 1

Attach the connector (1) at the top inside of the front pillars of the adjacent cabinet frame and fasten with two screws (2). The recommended distance from the horizontal upper profile is (361±25) mm.

Step 2


Attach the connector (1) at the bottom inside of the front pillars of the adjacent cabinet frame and fasten with two screws (2). The recommended distance from the horizontal lower profile is (361±25) mm.

Step 3

Attach the connector (1) inside of the rear pillars of the adjacent cabinet frame on top of the cabinet parallel to the upper front connector and fasten with two screws (2).

Step 4

Attach the connector inside of the rear pillars of the adjacent cabinet frame at the bottom of the cabinet parallel to the lower front connector and fasten with two screws (2).




Note – The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET OF THE DIVIDING SIDE PANEL OF C AND D TYPE

Package



INSTALLATION ORDER

For installation, you need TORX T25 L-type wrench.

To speed up the installation process, it is recommended to use a screw driving machine with TORX T25 head.

Step 1


Attach the dividing side panel to the cabinet so that the panel's stiffener locates at the bottom and mark the location of the connectors.

Step 2

See the installation of the set for junction of the cabinets .

Step 3


Install the dividing side panel between the cabinet pillars.





Step 4

Finish the installation of the connectors by tightening the M6×10 screws from the set for junction of the cabinets.



Note – The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF THE SET FOR FASTENING OF SOCKETBOARD

Package





1) Bracket – 2 pcs.



Clamp -2 pcs.

INSTALLATION ORDER

For installation, you need a Phillips screwdriver.
The PDU can be mounted in two ways: vertically and horizontally.

The first way is horizontally

Step 1

Attach the bracket (1) to the left profile at the desired height and secure with clamps (2) without using tools.

Step 2

Attach the PDU to the installed bracket, aligning the end of the PDU with the end of the bracket, and mark where the second bracket will be attached.


Repeat Step 1 for the right profile

Step 3

Install the PDU with the end of the PDU aligned with the end of the bracket.

Step 4

Fix the brackets with screws (not included).



Note - The rear door is not shown in this figure.



The second way is vertically

Step 1

Attach the bracket (1) to the profile at the desired height and secure with clamps (2) without the use of tools.

Step 2

Attach the PDU to the installed bracket, aligning the end of the PDU with the end of the bracket, and mark where the second bracket will be attached. Repeat Step 1.

Step 3

Install the PDU with the end of the PDU aligned with the end of the bracket.

Step 4

Fix the brackets with screws (not included).



Note - The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF ORGANIZERS

Упаковка



1 Metal organizer with cover 1U 12 slots - 1 pc.



Metal organizer with cover 1U 24 slots – 1 pc.



Plastic organizer with cover 1 U 12+12 – 1 pc.



5) Plastic organizer with cover 1 U 12 slots – 1 pc.



Plastic organizer with cover 2 U 12 slots - 1 pc.

INSTALLATION ORDER

For installing of any organizer, you will need a set of cage nuts, screws and a Phillips screwdriver.

To speed up the installation process, it is recommended to use a screw driving machine.

Step 1

Attach the organizer to the left and right 19" vertical profiles from the front of the cabinet at the desired height.

Step 2

Install the M6 cage nuts (not included) on the vertical profiles in the desired place.


Step 3

Fix the organizer with M6×12 screws (not included).

Step 4

Lay the cable lines.

Each organizer has a removable cover.



Note – The rear door is not shown in this figure.



CONTENTS OF METAL ORGANIZER WITH RINGS

Package A A A -Q A (1) Metal organizer 1U - 1 pc.



2 Rings – 5 pcs.

INSTALLATION ORDER

For installing of any organizer, you will need a set of cage nuts, screws and a Phillips screwdriver.

To speed up the installation process, it is recommended to use a screw driving machine.

Step 1

Install the rings (2) into the holes of the metal organizer base (1) without using a tool.

Step 2

Attach the organizer to the left and right 19" vertical profiles at the desired height.

Step 2


Install the M6 cage nuts (not included) on the vertical profiles in the desired place.

Step 3

Fix the organizer with M6 \times 12 screws (not included).

Step 4

Lay the cable lines.



Note - The rear door is not shown in this figure.