1. Высокая световая чувствительность, высокое

2. Поддержка удаленной настройки и управление

4. Настройки цвета, яркости, насыщенности и

6. Детектор движения, маскирование приватных

9. Многофункциональный кабель с кнопкой сброса.

IMX307+HI3516E

Ø93 x 74 мм, 400 г

разрешение в реальном времени.

3. Поддержка нескольких потоков видео.

5. Передача видео в реальном времени,

7. Поддержка стандарта ONVIF2.4.


8. Поддержка облачного сервиса Р2Р.

через веб браузер.

цифрового увеличения.


применяются для коммутационных

#### 1. Типы интерфейсов



Nº	Название	Описание	
1	Разъем питания	Вход питания 12 В	
2	Сетевой интерфейс	Локальная сеть	
3	Разъем питания	Вход питания 12В (при наличии РоЕ не используется)	
4	Сетевой интерфейс с РоЕ	Локальная сеть и вход питания РоЕ	

### 2. Подключение устройств



### AC-IDV202

### **АНТИВАНДАЛЬНАЯ** ІР ВИДЕОКАМЕРА



# Введение

- 1. После получения камеры проверьте комплект поставки и внешнее состояние товара.
- 2. Комплект поставки:

Наименование	Количество		
IP камера	1		
CD	1		
Данное руководство	1		

Цветная IP видеокамера предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы видеонаблюдения.

- 1. Перед использованием видеокамеры убедитесь в том, что блок питания соответствует заявленным в данной инструкции требованиям.
- 2. Установка и демонтаж оборудования должен производиться профессионалами. допускайте к этому лиц без соответствующей квалификации.
- 3. Для предотвращения выхода из строя сенсора запрещается длительное воздействие прямого солнечного света на объектив камеры.
- 4. При загрязнении или запотевании объектива используйте сухую мягкую ткань для очистки.
- 5. Для исключения конденсации влаги не устанавливайте оборудование в местах повышенной влажности, например, в пределах воздушного потока от кондиционера.
- При установке или обслуживании убедитесь в том, что блок питания отключен от камеры.
- 7. Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла, обеспечьте условия для вентиляции.
- 8. Запрещается эксплуатация оборудования в сильном магнитном поле или при лазерном облучении.
- 9. Для нормальной эксплуатации примите меры молниезащиты.
- 10. Любые нарушения условий эксплуатации относятся к ответственности покупателя.


#### Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

#### Важная информация:

- Источник питания должен быть сертифицирован, его выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям данного оборудования.
- Не используйте данное оборудование без молниезащиты, а также в неподходящих условиях освещенности.
- Для получения хорошего качества изображения убедитесь в стабильности сетевого подключения.

#### Камера должна эксплуатироваться в соответствии С требованиями действующих правил электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.









Размеры, вес

Тип сенсора	1/2,8" CMOS Image сенсор		
Мин. освещенность	0.005 лк		
Сигнал/шум	>52 дБ		
Технология WDR	Поддерживается		
Шумоподавление	3D DNR		
Затвор	Авто: 1/25—1/10000с		
ИК подсветка	20 метров		
День/Ночь	Механический ИК фильтр		
Сжатие видео	H.264/ H.265/JPEG,		
Объектив	2.8 мм		
Размер изображения	1920×1080 пикс.		
Частота кадров	PAL: 25к/c NTSC: 30к/c		
Поддержка кодеков	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG		
Настройки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость		
Компенсация засветки	Поддерживается		
Хранение	FTP, Local,NVR,SMTP,Cloud storage		
Стандарт Onvif	Onvif 2.4		
Тревога	Детектор движения		
Сеть	RJ45 (10M/100M)		
SD карта	До 256ГБ		
Условия эксплуатации	-40 ~ 60°C, 0%-95%RH, IP66		
Питание	DC12V±10% / 750 мА		

Скопируйте на Ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта http://amatek.su/ программу «Search Tool» и запустите ее.



### 2. Поиск камеры

Убедитесь в том, что Ваша камера подключена к локальной сети и нажмите «Search» (1) для поиска. Идентифицируйте ее в списке (2), после этого вы можете изменить сетевые настройки (3). Нажмите «Modify» (4) для внесения изменений.



# **7** Доступ с ПК

#### 1. Настройка ActiveX

Выберите «Панель управления - Свойства обозревателя - Вкладка безопасность - кнопка Другой», идите вниз до раздела «Элементы ActiveX». В пункте «Запуск Элементов ActiveX и модулей подключения» выберите «Включить».

#### 2. Запустите браузер IE.

Введите ІР адрес камеры.

Адрес по умолчанию: http://192.168.1.168

#### 3. Дополнительное ПО

При первом подключении камеры Amatek к Вашему ПК потребуется установка дополнительного ПО. Нажмите «Download»

для его установки:



#### 4. Регистрация

Обновите вебсайт и в появившемся окне введите корректные логин и пароль. По умолчанию логин/пароль: admin/admin При корректном вводе данных вы увидите изображение с ІР камеры.



## $m{\mathcal{S}}$ Клиентское ПО (на примере VMS Lite)

#### 1. Установка VMS Lite

Скопируйте на Ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта http://amatek.su/ программу «VMSLite» и установите ее.

#### 2. Поиск и добавление устройства

Для поиска и добавления устройств в систему войдите в раздел «Устройства». В следующем окне в нижней части экрана («Устройства онлайн») будет выведен список доступных устройств для добавления в систему.



# **9** Гарантия

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства в формате «ММГГГГ» после буквы «D».

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:


- несоответствие серийного номера. предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, процессе В ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым оборудованию данного типа;
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Пометьте чек-боксы необходимых устройств и нажмите «Добавить». В следующем окне заполните поля «Имя» и «Пароль» и нажмите «Далее».



После успешного прохождения верификации нажмите «Добавить». Ваши устройства появятся в списке добавленных в верхней части окна и будут доступны для работы.

После этого вы можете начать работу с камерой в программе VMS Lite.



(Модель)				
	(Серийный Номер)			
	Дата продажи			
Продавец				

		_
_		
Покупатель		
1 10 kg 11 a 1 0 1 1 2	 	 